



УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора Уренева И.И. 2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 4**

г.о.Тольятти

«24» 02 2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта корпус учебных мастерских
1.2. Адрес объекта: 445008 Самарская область г. Тольятти ул. Матросова, 37в
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (двух) этажей, 2440,0 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8984,0 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2012г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального
1.6. Название организации (учреждения), государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти», ГАПОУ КТиХО
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445024 Самарская область г. Тольятти ул. Воскресенская, 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера: образование
2.2. Виды оказываемых услуг обучение по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, профессиональная подготовка
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушения умственного развития
2.6. Плановая мощность: 215 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: к колледжу можно доехать на муниципальном транспорте автобус №№ 46 троллейбус №7 остановочный пункт «Колледж технического и художественного образования, корпус 2»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50-120 м

3.2.2 время движения (пешком): 3-9мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
объект является доступно частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается

**4.1. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте
в срок до -года**

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	не нуждается

**4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном
ремонте в срок до _**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В доступно полностью всем

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.6. Информация размещена (обновлена) в системе ГИС «Доступная среда»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте: улица Матросова, 37в на 2 л.

Поездные планы, паспорт БТИ: 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): -

Руководитель рабочей группы:

Зам. директора по АХЧ

Гошкодера Ю.А.

Члены рабочей группы:

Специалист ОТ

Н.В. Балюк

Зам. директора по ВР

Е.А. Марчук

В том числе:

Представитель
организации инвалидов

общественной

Представитель
расположенной на объекте:
Специалист ОТ

организации,

Н.В. Балюк